



보급형 열화상 카메라 구입 Tip!



1. 제품 해상도를 확인하십시오.

- 열화상 카메라에서 해상도는 이미지의 선명함 뿐만 아니라, 설비의 측정가능 여부를 결정하는 중요한 사양입니다. 많은 유저들이 낮은 해상도의 저가 열화상 카메라를 구입한 뒤 실망하고는 합니다. 최소한 "160×120" 이상의 해상도를 가지는 제품을 선택 하십시오.

2. 포커스(초점) 조정이 가능한 지를 확인하십시오.

- 열화상 카메라의 포커스 조정은 정확한 온도측정과 관련된 매우 중요한 요소입니다. 여러분이 열화상 카메라를 이용하여 할 수 있는 최고의 기술 중 하나인 포커스, 구입시 반드시 포커스 조정가능 여부를 확인 하십시오.

3. 견고한 정도를 확인하십시오.

- 더 많은 사용자를 위해 출시된 보급형 열화상 카메라. 그렇다고 몇 번 쓰지도 않았는데 고장이 나는 그런 제품을 의미하는 것은 아닙니다. 충분히 견고해서 오래 사용할 수 있도록 견고함 테스트가 수행되었는지 반드시 확인 하십시오.

4. 사용법이 간단한지를 확인하십시오.

- 현장의 기술자들은 많은 측정기를 사용합니다. 현장의 기술자들은 작업량 또한 너무 많습니다. 그들에게 사용하기 복잡한 장비는 차라리 없는 게 나을 듯합니다. 처음 사용해도, 직관적으로 쉽게 사용할 수 있는 간편한 열화상 카메라를 선택하십시오.

Fluke Ti9 열화상 카메라 특징

- 160×120 고화질 디스플레이 탑재
- 3.7 인치 큰 디스플레이
- 조정이 가능한 포커스(초점)
- 2m 낙하테스트 수행
- 3버튼의 간단한 인터페이스
- SmartView 전문가용 분석 소프트웨어 포함
- 추가 악세서리가 필요하지 않은 풀-패키지 제품공급





Ti9 Thermal Imager

기본에 충실한 보급형 열화상 카메라

Easy To Use - 간단한 사용법

Image Superior - 선명한 화질

Rugged - 견고함



이런 분들에게 추천합니다.

- 적외선 온도계만 사용해 보신 분
- 저렴하지만 쓸만한 제품을 원하시는 분
- 누구나 손쉽게 사용이 가능한 장비를 원하시는 분

